

TOOLS for CI2 V1.3.0 for Mac Release Notes

TOOLS for CI2 V1.3.0 for Mac は以下のプログラムで構成されています。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.3.0
- Steinberg CI2 Extension V1.2.0

目次

[ソフトウェアの動作環境](#)

[主なアップデートの内容](#)

[過去のアップデートの内容](#)

ソフトウェアの動作環境

NOTE

- お使いの OS によっては、下記の仕様以上の条件を満たす必要があります。

OS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x
CPU	Intel プロセッサ (Intel Core Duo 以上を推奨)
メモリー	1GB 以上
画面解像度	1280 x 800 以上—フルカラー
インターフェース	USB 端子を搭載していること
ハードディスク	50MB 以上の空き容量、高速なハードディスク
その他	Cubase との連携機能をお使いの場合、Cubase のバージョン 5 以降

主なアップデートの内容

V1.2.0 → V1.3.0

- Yamaha Steinberg USB Driver が Yamaha MOX6/8 に対応しました。
- Intel Core i シリーズプロセッサを搭載し、Mac OS X 10.6.5 以降を使用している Mac で Yamaha Steinberg USB Driver 対応機器を使うと、特定の条件で再生時にノイズが発生することがある問題を修正しました。

過去のアップデートの内容

V1.1.1 → V1.2.0

- Yamaha Steinberg USB Driver が Mac OS X 10.6 の 64 ビットカーネルに対応しました。
- Cubase 6(32 ビット版/64 ビット版)に対応しました。

- 動作環境を変更しました。以下の環境が必要です。
 - ・ Mac OS X 10.5.8 または 10.6.x
 - ・ Intel プロセッサを搭載した Mac詳細は、「[ソフトウェアの動作環境](#)」ご参照ください。
- Intel Core i シリーズプロセッサを搭載し、Mac OS X 10.6.5 以降を使用している Mac で Yamaha Steinberg USB Driver 対応機器を使うと、再生時にノイズが発生することがある問題を修正しました。

V1.1.0 → V1.1.1

- Intel Core i シリーズプロセッサを搭載した Mac での Yamaha Steinberg USB Driver のパフォーマンスを改善しました。
- 以下の問題に対処しました。
 - ・ Intel Core i シリーズプロセッサを搭載した Mac で Yamaha Steinberg USB Driver 対応機器を使用したときに、録音したオーディオデータの一部が一瞬無音になる場合がある
 - ・ Intel Core i シリーズプロセッサを搭載した Mac で Yamaha Steinberg USB Driver 対応機器を使用したときに、まれに再生開始時にノイズが発生する場合がある

V1.0.1 → V1.1.0

- Steinberg CI2+に対応しました。
- Nuendo 5 に対応しました。

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.0.1 → V1.1.0

- 軽微な不具合を修正しました。

Steinberg CI2 Extension

V1.0.0 → V1.1.0

- 軽微な不具合を修正しました。

(NOTE)

TOOLS for CI2 V1.1.0 は、製品に同梱の TOOLS for CI2 CD-ROM(盤面に「YC410A0」と記載されているもの)に収録されているバージョンです。

V1.0.0 → V1.0.1

- TOOLS for CI2 が Mac OS X 10.6 に対応しました。

Mac OS X 10.6 でのソフトウェアの動作環境、およびインストール手順は、同梱のインストールガイドをご参照ください。

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2009-2011 Yamaha Corporation All Rights Reserved.